



AEGEAN INSPECTION INTERNATIONAL

SU TESTİ (HOSE TEST) İLE SIZDIRMAZLIK TESPİTİ GÖZETİMİ TALİMATI

1. **AMAÇ:** Gemi üzerinde, ambar kapaklarının su sızdırmazlığının tespiti.

2. **İLGİLİ FORMLAR:**

- Özet Bilgi Formu F.001
- Hose Test Certificate F.010

3. **TANIMLAR:**

Dosya Sorumlusu : Ofiste dosyanın takibini yapan personel
Saha personeli : Konu gözetimi yerine getiren senior inspectorlar ya da inspectorlar.
Tesis : Gözetimin yapılacağı tesis /depo /saha /tesis / açık ya da kapalı alan vb.
Ürün : Gözetime konu olan; dökme haldeki ve sayılabilen her türlü emtia.
Tesis Yetkilisi : Gözetimin yerine getirildiği tesisin yetkilisi ya da yetkili gemi personeli(Kaptan, 2.Kaptan veya Çarkçı Başı)

4. **SORUMLULUK VE UYGULAMA:**

Kullanılacak araç ve gereçler: El feneri, telsiz, tebeşir veya markör kalem,



Uygulandığı Vasıta: Gemi

Bu çalışmalarda uygulama şu şekildedir.

- A)** Saha personeli önce gemiye çıkarak kendisini, gemi personeline tanıtır ve firmamızın hose test (su sızdırmazlık testi) ile ilgili olarak görevlendirildiğini bildirir.
- B)** Gerekli zaman bilgileri alınır. F.001 no'lu formun ilgili bölümleri doldurulur.
- C)** Bu bilgiler, müşteriye iletmek üzere, telefonla dosya Sorumlusuna bildirilir.
- D)** Test edilecek olan ambara ait tüm kapaklar sıkıca kapatılır.
- E)** İki saha personeli, gemiden tedarik edilen telsizler vasıtasıyla birbirleriyle irtibat halinde iken bir SP ambar kapağının üzerinde, ambar kapaklarının ek yerleriyle, kenarlarına tazyikli su tutulduğunu gözlemler. Kapak üzerindeki saha personeli, Ambar içindeki saha personeline telsiz yardımıyla, o anda tazyikli suyun hangi bölgeye uygulandığını bildirir ve ambar içindeki Saha personelinin o bölgelerde su kaçağı olup olmadığını takip etmesini sağlar. Diğer saha personeli ise ambarın iç tarafında, el feneri yardımıyla ambar kapaklarının ek yerlerinden ve kenarlarından iç kısma doğru herhangi bir şekilde su sızıntısı olup olmadığını, damlama olup olmadığını kontrol eder.
- F)** Tazyikli suyun, ambar kapaklarının ek yerlerine ve ambar kapaklarının yan taraflarına uygulanması sırasında veya herhangi bir sızıntı tespiti halinde, bunların resimleri alınır. F.010 no'lu **Hose Test Certificate** olumsuz olarak düzenlenir, gemi personeline şartları düzeltmesi, 2. Bir teste hazırlanması için verilir. Durum dosya sorumlusuna, onun vasıtası ile de müşteriye bildirilir.

HAZIRLAYAN:
TEKNİK MÜDÜR

ONAYLAYAN:
GENEL MÜDÜR



AEGEAN INSPECTION INTERNATIONAL

SU TESTİ (HOSE TEST) İLE SIZDIRMAZLIK TESPİTİ GÖZETİMİ TALİMATI

- G)** Müşteriden iyileştirme çalışmaları ve tekrar test yapılması konusunda onay alınması durumunda, gemi iyileştirme çalışmalarını tamamladıktan sonra test işlemleri tekrarlanır.
- H)** 2.test sonucunun da olumsuz olması durumunda yine aynı şekilde olumsuz olarak F.010 no'lu Hose Test Certificate düzenlenir, ancak 3. Bir test yapılmaz.
- İ)** Bu geminin refüze edilip edilmeyeceği kararını müşteri verir.
- J)** Yapılan test sonucunun 1. ya da 2 de olumlu olması durumunda F.010 no'lu **Hose Test Certificate** düzenlenir ve gemi personeline kaşe yaptırılarak imzalatılır ve operasyon saatleri dosya Sorumlusuna bildirilir.
- K)** Hazırlanmış olan F.010 no' lu form, resimlerle birlikte dosya sorumlusuna ulaştırılır.
- L)** Müşterinin talebi doğrultusunda F.010 no'lu formun bir nüshası, limanda gümrük yetkilisine ve/veya müşteri yetkilisine verilebilir.

5. REFERANS DOKÜMANLAR:

HAZIRLAYAN:
TEKNİK MÜDÜR

ONAYLAYAN:
GENEL MÜDÜR